

**RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO EM VEÍCULO E
EQUIPAMENTO DE GUINDAR**

CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1621

PLACA ALG 5100

CAMPO LARGO

2019

Relatório de Inspeção Técnica do (CAMINHÃO MUNCK).

1 OBJETIVO:

Apresentar um relatório técnico feito por um profissional legalmente habilitado, devidamente registrado no CREA/PR junto a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de N° 20193331792, comprovando que as condições do equipamento "caminhão e guindaste" estejam aptos para uso, desde que o mesmo seja utilizado dentro dos procedimentos e padrões de segurança estabelecido pelas normas vigentes e manuais de operação, com objetivo de evitar acidentes e preservar a integridade física dos trabalhadores.

2 METODOLOGIA:

As inspeções foram realizadas em atendimento as NR's (Normas Regulamentadoras) seguindo um critério Qualitativo juntamente com um levantamento fotográfico, com observância dos seguintes itens:

- O equipamento esteja apresentando boas condições de conservação;
- O equipamento não apresente irregularidade no qual haja possibilidade de oferecer riscos de acidentes;
- O equipamento disponha da tabela de capacidade de carga, em quilogramas ou toneladas (kg ou t), e alcance horizontal, em metros (m).
- O equipamento disponha do diagrama de alcance e área de trabalho, com todas as extensões;
- O sistema de estabilização garanta total estabilidade do conjunto quando em operação, permitindo ao operador executar os trabalhos com total segurança, respeitados os limites especificados pelos gráficos de carga do equipamento;
- Os componentes hidráulicos, mangueiras e conexões estejam em boas condições livres de vazamentos e defeitos aparentes;
- O Guindaste permita recolhimento do braço, da lança e das extensões telescópicas que, através de articulações, se acomodem totalmente no dispositivo de apoio, sem interferir com a geometria do veículo.

3 IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO:

Proprietário: **Rui Cesar Sizanoski**
Endereço: **Rua José Zanqueta Filho**
Município: **São José Dos Pinhais**
CEP: **83 021 430**
CNPJ/ CPMF: **987.496.859-20**

4 DADOS DO EQUIPAMENTO:

Caminhão
Marca; **Mercedes Benz**
Modelo; **1621**
Placa; **AJG 5100**
Ano de fabricação; **1995**
Potência; **210 cv**
Capacidade; **11.70 toneladas**

Guindaste (munck)
Marca; **MADAL Palfinger**
Modelo; **PKK 12500 A**
Ano de fabricação; **2014**
Capacidade máxima; **6100 kg**

Inspeções industriais

Vasos de pressão, inspeções, ultrassom de falha de espessura, teste hidrostático laudos, projetos e ART
Fone:(41) 9 96515552

5 CARACTERÍSTICA DA INSPEÇÃO:

Inicial Anual Periódica Extraordinária

Data da inspeção: **08/07/2019**, com vencimento **18/07/2020**.

6 AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO HIDRÁULICO

6.1 COMANDOS DE ACIONAMENTO

- Danificados - SIM () NÃO (X)
- Vazamentos - SIM () NÃO (X)
- Apresenta defeitos ao ser acionado - SIM () NÃO (X)
- Identificação dos comandos estão legíveis - SIM (X) NÃO ()

6.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

- Possui placa - SIM (X) NÃO ()

6.3 GRAFICO DE CARGA

- Legível para leitura - SIM (X) NÃO ()

6.4 ALARME DE MARCHA RÉ

- SIM (X) NÃO ()

6.5 FUNÇÕES DE GIRO/INCLINAÇÃO/ELEVAÇÃO EM PERFEITA CONDIÇÕES

- SIM (X) NÃO ()

6.6 LANÇAS HIDRAULICAS EM CONDIÇÕES

- SIM (X) NÃO ()

6.7 PATOLA DIANTEIRA ESQUERDA

- Vazamentos - SIM () NÃO (X)
- Danificadas - SIM () NÃO (X)
- Apresenta defeitos ao ser acionada - SIM () NÃO (X)


Inspeções industriais

Vasos de pressão, inspeções, ultrassom de falha de espessura, teste hidrostático laudos, projetos e ART
Fone:(41) 9 96515552

6.8 PATOLA DIANTEIRA DIREITA

- Vazamentos - SIM () NÃO (X)
- Danificadas - SIM () NÃO (X)
- Apresenta defeito ao ser acionada - SIM () NÃO (X)

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO:



8 CONCLUSÃO:

Declaro que o EQUIPAMENTO DE GUINDAR MARCA **MADAL PALFINGER PKK 12500 A** – NÚMERO DE SÉRIE **100174817**, embasados em vistoria e testes por mim realizados, comprovou seu perfeito estado de conservação e operação, sendo este instalado em um veículo **MERCEDES BENZ 1621**, PLACAS **AJG 5100**, ANO **1995** que apresentou perfeitas condições de trafegabilidade e operação, de propriedade do senhor **Rui Cesar Sizanoski**. Declaro ainda, que o conjunto veicular não teve suas características originais de fabricação modificadas, apresentando-se em conformidade com os requisitos legais pertinentes, tanto técnicos (potência motora, condições de estabilidade e segurança, capacidade de tração, condições de frenagem, sinalização regulamentar, etc.).

Nota: O proprietário fica responsável de cumprir o plano de manutenção do equipamento de acordo com o manual e caso apresenta alguma irregularidade, realizar imediatamente a manutenção. Se ocorrer alguma alteração ou irregularidade na parte estrutural, o equipamento deverá passar por uma nova inspeção.

Inspeções industriais

Vasos de pressão, inspeções, ultrassom de falha de espessura, teste hidrostático laudos, projetos e ART
 Fone:(41) 9 96515552

Anexo

- ✓ ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

Fábio Henrique Perussulo
Eng. Mecânico/De Seg. do Trabalho
CREA-PR - 15-4736/D
Fábio Henrique Perussulo

Fábio Henrique Perussulo
Eng. Mecânico / De Segurança do Trabalho
CREA N° PR-15.4736/D

Campo Largo 18 de Julho de 2019

Inspeções industriais

Vasos de pressão, inspeções, ultrassom de falha de espessura, teste hidrostático laudos, projetos e ART
Fone:(41) 9 96515552



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: **FABIO HENRIQUE PERUSSULO** (CPF:055.884.789-75) N° Carteira: PR-154736/D - N° Visto Crea: -

Título Formação Prof.: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO MECANICO.**

Empresa contratada: N° Registro:

Contratante: **AMELIO TERRAPLANAGEM E TRASPORTE LTDA**

CPF/CNPJ: 20.316.257/0001-64

Endereço: **RODOVIA PR 281 S/N BARRAÇÃO 02 TABATINGA**

CEP: 83190000 TIJUCAS DO SUL PR Fone: 41 36841193

Local da Obra/Serviço: **AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 2600 - VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA 2600**

Quadra: Lote:

CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA PR

CEP: 81260900

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	1 UNID
Ativ. Técnica	6	VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS		
Área de Comp.	3100	SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS EM ENG MECÂNICA		
Tipo Obra/Serv	235	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E RODOVIÁRIOS E TRANSPORTE DE CARGAS		
Serviços contratados	112	INSPEÇÕES		

Dados Compl. 0

Data Início 08/07/2019
 Data Conclusão 18/07/2019

Vlr Taxa R\$ 85,96

Base de cálculo: **TABELA VALOR DE CONTRATO**

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

INSPEÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1621 PLACA AJG 5100 E GUINDASTE MADAL PALFINGER MODELO PKK12500A N° DE SÉRIE 100174617 ABRANGENDO EQUIPAMENTO DE GUINDAR ACOPLADO E CONDIÇÕES GERAIS.

Insp.: 4275
 18/07/2019
 CreaWeb 1.08

Fábio Henrique Perussulo
 Eng. Mecânico/De Seg. do Trabalho
 CREA-PR-15-4736/D

Fábio Henrique Perussulo

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

3ª VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve permanecer no local da obra/serviço, à disposição das equipes de fiscalização do Crea-PR.
 Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Conheça a nova ART do Crea-PR acessando <https://art.crea-pr.org.br> ou através do Código QR ao lado.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59	Agência/Código do Cedente 0373/081294
Endereço do Beneficiário DOUTOR ZAMENHOF, 35, -ALTO DA GLORIA/CURITIBA				UF PR	CEP 80030-320
Data do Documento 18/07/2019	Nº do Documento 10002019333	Espécie OUT	Carteira RG	Data do Processamento 18/07/2019	Nosso Número 14010002019333179-2
Pagador FABIO HENRIQUE PERUSSULO				CPF/CNPJ 055.884.789-75	
Endereço do Pagador ,,/				UF	CEP 00000-000
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
 Guia referente a ART 20193331792
 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			28/07/2019	R\$ 85,96	

104-0

10490.81290 43010.100246 01933.317974 5 79640000008596

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 28/07/2019
Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59	Agência/Código do Cedente 0373/081294
Data do Documento 18/07/2019	Nº do Documento 10002019333	Espécie OUT	Aceite SIM	Data de Processamento 18/07/2019	Nosso Número 14010002019333179-2
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 85,96
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Guia referente a ART 20193331792 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: FABIO HENRIQUE PERUSSULO ,,/					055.884.789-75 00000-000
SACADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 10490.81290
43010.100246
01933.317974 5
79640000008596

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Nome/Razão Social: CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CPF/CNPJ: 76.639.384/0001-59

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: FABIO HENRIQUE PERUSSULO

CPF/CNPJ: 055.884.789-75

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: FABIO HENRIQUE PERUSSULO

CPF/CNPJ: 055.884.789-75

Data do Vencimento: 28/07/2019

Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: 18/07/2019

Valor Nominal do Boleto: 85,96

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 85,96

Valor Pago (R\$): 85,96

Identificação do Pagamento: ART GUINDAUTO

Data/hora da operação: 18/07/2019 13:19:47

Código da operação: 099235313



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Professional Contratado: FABIO HENRIQUE PERUSSULO (CPF:055.884.789-75) N° Carteira: PR-154736/D - N° Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO MECANICO. N° Registro:

Empresa contratada: AMELIO TERRAPLANAGEM E TRASPORTE LTDA CPF/CNPJ: 20.316.257/0001-64

Endereço:RODOVIA PR 281 S/N BARRAÇÃO 02 TABATINGA CEP: 83190000 TIJUCAS DO SUL PR Fone: 41 36841193 Local da Obra/Serviço: AV JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA 2600 - VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA 2600 CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA PR CEP: 81260900

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	1 UNID
Ativ. Técnica	6	VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS		
Área de Comp.	3100	SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS EM ENG MECÂNICA		
Tipo Obra/Serv	235	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E RODOVIÁRIOS E TRANSPORTE DE CARGAS		
Serviços contratados	112	INSPEÇÕES		

Dados Compl. 0

Data Início 08/07/2019

Data Conclusão 18/07/2019

Vlr Taxa R\$ 85,96

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
 INSPEÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1621 PLACA AJG 5100 E GUINDASTE MADAL PALFINGER MODELO Insp.: 4275
 PKK12500A N° DE SÉRIE 100174617 ABRANGENDO EQUIPAMENTO DE GUINDAR ACOPLADO E CONDIÇÕES GERAIS. 18/07/2019
 CreaWeb 1.08

Fábio Henrique Perussulo
 Eng. Mecânico/De Seg. do Trabalho
 CREA-PR - 15-4736/D

Fábio Henrique Perussulo

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.
 Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Conheça a nova ART do Crea-PR acessando <https://art.crea-pr.org.br> ou através do Código QR ao lado.



A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.